

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности

**Отдел надзорной деятельности
по г.Сорочинску и Сорочинскому району**
461906, Сорочинск ул.Геологов, 15 тел.факс: (35346) 4-50-31, эл. адрес: ogpn_sor@mail.ru

**Заключение № 10
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности**

в период с 10 ч. 30 мин. 20 марта 2014г. по 16 ч. 00 мин. 14 апреля 2014г. проведено обследо-
вание документов, объекта защиты заявителя Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Рощинская основная общеобразовательная школа Сорочинского района
Оренбургской области»

наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: Оренбургская область, Сорочинский район, п. Рощино,
ул. Фадеева, 57

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при
осуществлении образовательной деятельности (основная и предшкольная подготовка, допол-
нительное образование).

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, дей-
ствительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для
указанного в нем объекта защиты


Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж-
дению «Рощинская основная общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской
области», (Оренбургская область, Сорочинский район, п. Рощино, ул.Фадеев, 57), ИНН
5647005407

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), адрес, ИНН

Начальник отдела надзорной деятельности
по г. Сорочинску и Сорочинскому району
подполковник внутренней службы Торопчин В.А.
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5647005407

«14» апреля 2014 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности
по г.Сорочинску и Сорочинскому району
461906, Сорочинск ул.Геологов, 15 тел.факс: (35346) 4-50-31, эл. адрес: ogpn_sor@mail.ru

Акт № 10
по результатам рассмотрения заявления

14 апреля 2014 года

г. Сорочинск
(место составления акта)

16 ч. 00 мин.

Атаманов Михаил Анатольевич, ст. инспектор отдела надзорной деятельности по г. Сорочинску и Сорочинскому району УНД ГУ МЧС России по Оренбургской области
в период с 10 ч. 30 мин. 20 марта 2014г. по 16 ч. 00 мин. 14 апреля 2014г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица в зданиях и помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рошинская основная общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области»
расположенного (-ых) по адресу: Оренбургская область, Сорочинский район, п.Рошино, ул.Фадеева, 57

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рошинская основная общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области» Граневой Светланой Алексеевной

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

- Здание школы двухэтажное с подвалом общей площадью 1423,4 м², III степени огнестойкости (стены и перегородки кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля металлическая по деревянной обрешетке) и предназначено для осуществления образовательной деятельности.
- Отопление здания от отдельно стоящей котельной, соответствует требованиям норм.
- Электроосвещение осуществляется от люминисцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротивления изоляции электросети выполнен 14.03.14г. электротехнической лабораторией ООО «Элком» (протоколы №№ 52/1, 52/2, 52/3, 52/4). Соединения электропроводов выполнены сжимами, электропроводка проложена под штукатуркой.
- Помещения здания школы рассчитаны на 140 мест (фактически 23 детей, 7 человек обслуживающего персонала и 8 человек педагогического персонала). Ночью в помещениях здания школы находится один человек.
- Из здания школы с первого этажа выполнено пять эвакуационных выхода непосредственно наружу (один из лестничной клетки, два из коридора, один из подсобного помещения и один из помещения столовой). Со второго этажа выполнено два эвакуационных выхода (один через лестничную клетку и вестибюль, второй через внутреннюю открытую лестницу). Из подвального этажа выполнено два эвакуационных выхода непосредственно наружу, отделенный от лестничной клетки противопожарной перегородкой. Ширина эвакуационных выходов (требуется 1,2м / фактически 1,2м) и протяженность пути эвакуации (требуется 30м / фактически 22м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует.
- Помещения здания школы обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется три огнетушителя ОП-4 дата следующей перезарядки июль 2015 года, пять огнетушителей ОП-4 дата следующей перезарядки 2016 года, четыре огнетушителя ОП-4 дата следующей перезарядки июнь 2017 года, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.
- Помещения здания школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию 11 августа 2009 года, монтаж производился ООО «Сигнал». Объект, оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".
- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «Современная противопожарная защита» от 09.12.2013г. № 73.
- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).
- Здание обеспечено наружным противопожарное водоснабжение от пожарного гидранта расположенного

в 170 метрах от здания школы. Проезды и подъезды к источнику наружного противопожарного водоснабжения, и обозначение места его расположения имеются.

- Противопожарные разрывы до соседних зданий соответствуют. Наружное освещение имеется. Проезды и подъезды к зданию имеются. Очистка территории вокруг зданий от мусора и горючих материалов проводится своевременно.

- План эвакуации людей при пожаре в здании школы имеется, с персоналом проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная пропаганда в помещениях здания школы проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасности и порядок действия при пожаре.

2) в ходе обследования установлено: нарушения обязательных требований пожарной безопасности в помещениях здания школы не выявлены.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор МБОУ «Рощинская ООШ»

С.А. Гранева


(подпись)

«14» апреля 20 14 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МБОУ «Рощинская ООШ»

С.А. Гранева


(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рощинская основная общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области» соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (основная и предшкольная подготовка, дополнительное образование).

«14» апреля 20 14 г.



Обследование проводил:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности -

государственный инспектор г.Сорочинска

и Сорочинского района по пожарному надзору

капитан вн. службы М.А. Атаманов



(подпись)

М.Л.П.

«14» апреля 20 14 г.

Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999